Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

AVUNDSÅSTJÄRNET - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0335692	**Allmänbeskrivning**	Kalkning i AVUNDSÅSTJÄRNET 2016
Åtgärdsfas	Genomförd	**Åtgärdskategori**	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdabasen	**Åtgärdens ID i extern databas**	373208
Livslängd	år	**Schablonlivslängd**	1 år
Startår	2016	**Slutår**	2016
Huvudman		**Informationskälla**	
Åtgärden skapades	2017-05-09 03:01	**Senast uppdaterad**	2018-02-07 03:51
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0335692		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	4	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas AVUNDSÅSTJÄRNET - 18450

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) - SE5101
Åtgärdsområde	Glomma - del i Sverige - AREA00727
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Glomma - SE113000
Län	Värmland - 17
Kommun	Torsby - 1737

Effektplats

Effektplats

Vatten Avundsåssjön - WA46023425

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) - SE5101
Åtgärdsområde	Glomma - del i Sverige - AREA00727
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Glomma - SE113000
Vatten	Avundsåssjön - WA46023425
Län	Värmland - 17
Kommun	Torsby - 1737

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		320 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		6 300 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		6 600 kr	5 300 kr

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total årskostnad		6 600 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) - SE5101
Åtgärdsområde: Glomma - del i Sverige - AREA00727
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Glomma - SE113000
Län: Värmland - 17
Kommun: Torsby - 1737

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) - SE5101
Åtgärdsområde: Glomma - del i Sverige - AREA00727
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Glomma - SE113000
Vatten: Avundsåssjön - WA46023425
Län: Värmland - 17
Kommun: Torsby - 1737

Kontakta Webmaster VISS
E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida http://www.viss.lansstyrelsen.se