Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Södralundsgölen - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0000308	**Allmänbeskrivning**	Kalkning i Södralundsgölen 2009
Åtgärdsfas	Genomförd	**Åtgärdskategori**	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdabasen	**Åtgärdens ID i extern databas**	6515
Livslängd	år	**Schablonlivslängd**	1 år
Startår	2009	**Slutår**	2009
Huvudman		**Informationskälla**	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:00	**Senast uppdaterad**	2021-04-08 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0000308		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	0,96	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Södralundsgölen - 1638

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Län	Jönköping - 06
Kommun	Sävsjö - 0684

Effektplats

Effektplats

Vatten Lillån: Allgunnen - Övingen - WA66108920

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan	Allgunnen - AREA00941
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Vatten	Lillån: Allgunnen - Övingen - WA66108920
Län	Jönköping - 06
Kommun	Sävsjö - 0684

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		77 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		1 500 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		1 600 kr	
Total årskostnad		1 600 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Län: Jönköping - 06
Kommun: Sävsjö - 0684

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan: Allgunnen - AREA00941
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Vatten: Lillån: Allgunnen - Övingen - WA66108920
Län: Jönköping - 06
Kommun: Sävsjö - 0684

Kontakta Webmaster VISS

E-post	webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida	http://www.viss.lansstyrelsen.se