Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

SL.34 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0347436	**Allmänbeskrivning**	Kalkning i SL.34 2017
Åtgärdsfas	Genomförd	**Åtgärdskategori**	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdabasen	**Åtgärdens ID i extern databas**	382435
Livslängd	år	**Schablonlivslängd**	1 år
Startår	2017	**Slutår**	2017
Huvudman		**Informationskälla**	
Åtgärden skapades	2018-02-13 03:02	**Senast uppdaterad**	2018-02-14 03:03
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0347436		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	5,8	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas SL.34 - 6028

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Suseån - SE102000
Län	Halland - 13
Kommun	Halmstad - 1380

Effektplats

Effektplats

VattenSuseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) - WA39512294

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Suseån - SE102000
Vatten	Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) - WA39512294
Län	Halland - 13
Kommun	Falkenberg - 1382 Halmstad - 1380

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		460 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		9 200 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		9 600 kr	10 000 kr
Total årskostnad		9 600 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Suseån - SE102000
Län: Halland - 13
Kommun: Halmstad - 1380

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Suseån - SE102000
Vatten: Suseån/Slissån (92 Gisslabolsbäcken-Övrabökesjön) - WA39512294
Län: Halland - 13
Kommun: Falkenberg - 1382
Kommun: Halmstad - 1380

Kontakta Webmaster VISS

E-post	webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida	http://www.viss.lansstyrelsen.se