

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Iggen - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0015691	Allmänbeskrivning	Kalkning i Iggen 2010
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	162836
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2010	Slutår	2010
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:26	Senast uppdaterad	2021-09-10 03:01
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0015691		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	2,1	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	Iggen - 19913
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274 Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde	Gådeån - SE39000
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Härnösand - 2280

Effektplats

Effektplats

Vatten Brånsån - WA46125110

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274 Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde	Gådeån - SE39000
Vatten	Brånsån - WA46125110
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Härnösand - 2280

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		170 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		3 300 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		3 500 kr	
Total årskostnad		3 500 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869

Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274

Delområde/Ansvarsområde: Ångermanälven - AREA00275

Huvudavrinningsområde: Gådeån - SE39000

Län: Västernorrland - 22

Kommun: Härnösand - 2280

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869

Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274

Delområde/Ansvarsområde: Ångermanälven - AREA00275

Huvudavrinningsområde: Gådeån - SE39000

Vatten: Brånsån - WA46125110

Län: Västernorrland - 22

Kommun: Härnösand - 2280

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida<http://www.viss.lansstyrelsen.se>