

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Stengyl - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0035387                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i Stengyl 2012 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg       |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 233958                  |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                    |
| Startår           | 2012                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2012                    |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                         |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:58                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-09-26 12:33        |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0035387">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0035387</a> |                               |                         |

| Enhet och status |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 1       | Ton   |

| Åtgärdsplats                |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Åtgärdsplats                |                            |
| Kalkningsdatabas            | Stengyl - 29958            |
| Stödgeometrier åtgärdsplats |                            |
| Land                        | Sverige - SE               |
| Myndighet                   | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Distrikt                    | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Åtgärdsområde               | Bräkneån - AREA00429       |
| Delområde/Ansvarsområde     | Blekingekusten - AREA00259 |
| Huvudavrinningsområde       | Bräkneån - SE84000         |
| Län                         | Blekinge - 10              |
| Kommun                      | Ronneby - 1081             |

| Effektplats                                  |  |
|----------------------------------------------|--|
| Effektplats                                  |  |
| Vatten BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken - WA45319655 |  |

Stödgeometrier effektplats

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Land                    | Sverige - SE                          |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4              |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4              |
| Åtgärdsområde           | Bräkneån - AREA00429                  |
| Delområde/Ansvarsområde | Blekingekusten - AREA00259            |
| Huvudavrinningsområde   | Bräkneån - SE84000                    |
| Vatten                  | BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken - WA45319655 |
| Län                     | Kronoberg - 07<br>Blekinge - 10       |
| Kommun                  | Tingsryd - 0763<br>Ronneby - 1081     |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 81 kr ⓘ            |       |
| Restvärde                                |                      |                    |       |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 1 600 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 1 700 kr                         | 1 400 kr        |
| Total årskostnad     |                                    | 1 700 kr/år                      |                 |

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning

Positiv

8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000

Län: Blekinge - 10

Kommun: Ronneby - 1081

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000

Vatten: BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken - WA45319655

Län: Kronoberg - 07

Län: Blekinge - 10

Kommun: Tingsryd - 0763

Kommun: Ronneby - 1081

**Kontakta Webmaster VISS****E-post**[webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)**Hemsida**<http://www.viss.lansstyrelsen.se>