

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

TVITJUVAN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0158298	Allmänbeskrivning	Kalkning i TVITJUVAN 2013
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	267146
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2013	Slutår	2013
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-03-28 03:05	Senast uppdaterad	2019-09-26 12:52
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0158298		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	11	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	TVITJUVAN - 8859
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Bäveån - AREA00571
Delområde/Ansvarsområde	Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde	Bäveån - SE109000
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Uddevalla - 1485

Effektplats	
Effektplats	

VattenBäveån - sammanflödet med Risån till
källområdena på Herrestadsfjället - WA48168363

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Bäveån - AREA00571
Delområde/Ansvarsområde	Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde	Bäveån - SE109000
Vatten	Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället - WA48168363
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Uddevalla - 1485

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

- 1.3 Punktkällor - IPPC-industri
- 1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
- 2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
- 2.6.1 Diffusa källor - Skogsbruk
- 2.6.3 Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

- 3. Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		910 kr ⓘ	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		18 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	19 000 kr	16 000 kr
Total årskostnad	19 000 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Bäveån - AREA00571
Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde: Bäveån - SE109000
Län: Västra Götaland - 14
Kommun: Uddevalla - 1485

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Bäveån - AREA00571
Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde: Bäveån - SE109000
Vatten: Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället - WA48168363
Län: Västra Götaland - 14
Kommun: Uddevalla - 1485

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>