

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

SE670415-138355 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0161186		
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Information
Extern databas	Åtgärdens ID i extern databas		
Livslängd	år	Schablonlivslängd	3 år
Startår	Slutår		
Huvudman	Informationskälla		
Åtgärden skapades	2014-03-31 17:19	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:52
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0161186		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Vatten	Rotån - WA79325943
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Klarälven - AREA00286
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Göta älv - SE108000
Vatten	Rotån - WA79325943
Län	Dalarna - 20
Kommun	Malung-Sälen - 2023

Effektplats

Effektplats

Vatten

Rotån - WA79325943

Stödgeometrier effektplats

Land

Sverige - SE
Norge - NO

Myndighet

5. Västerhavet - SE5

Distrikt

5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde

Klarälven - AREA00286

Delområde/Ansvarsområde

Värmland - AREA00268

Huvudavrinningsområde

Göta älv - SE108000

Vatten

Rotån - WA79325943

Län

Dalarna - 20

Kommun

Malung-Sälen - 2023

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält

Föreg. schablonvärde

Akt. schablonvärde

Värde

Investeringskostnad

Saknas

Utrednings- och administrativa kostnader

Restvärde

Total åtgärdskostnad

Fält

Föreg. schablonvärde (diskonterat)

Akt. schablonvärde (diskonterat)

Angiven kostnad

Total åtgärdskostnad

Saknas

Total årskostnad

Saknas

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Klarälven - AREA00286
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000
Vatten: Rotån - WA79325943
Län: Dalarna - 20
Kommun: Malung-Sälen - 2023

 VATTENMYNDIGHETERNA

 Länsstyrelsen

 Havs och Vatten myndigheten

2/3

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Klarälven - AREA00286

Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268

Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000

Vatten: Rotån - WA79325943

Län: Dalarna - 20

Kommun: Malung-Sälen - 2023

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län

E-post beredningssekretariat.dalarna@lansstyrelsen.se

Hemsida