

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Mjöasjön - Åtgärd i VISS


### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                          |                                                                                                                                                                                           |                                      |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>ID</b>                | VISSMEASURE0004885                                                                                                                                                                        | <b>Allmänbeskrivning</b>             | Kalkning i Mjöasjön 2009 |
| <b>Åtgärdsfas</b>        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | <b>Åtgärdskategori</b>               | Kalkning med flyg        |
| <b>Extern databas</b>    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | <b>Åtgärdens ID i extern databas</b> | 69531                    |
| <b>Livslängd</b>         | år                                                                                                                                                                                        | <b>Schablonlivslängd</b>             | 1 år                     |
| <b>Startår</b>           | 2009                                                                                                                                                                                      | <b>Slutår</b>                        | 2009                     |
| <b>Huvudman</b>          |                                                                                                                                                                                           | <b>Informationskälla</b>             |                          |
| <b>Åtgärden skapades</b> | 2013-10-24 09:07                                                                                                                                                                          | <b>Senast uppdaterad</b>             | 2019-09-26 14:53         |
| <b>Mer information</b>   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0004885">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0004885</a> |                                      |                          |

#### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 6,1     | Ton   |

#### Åtgärdsplats



#### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Mjöasjön - 6368

#### Stödgeometrer åtgärdsplats

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                        |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Helgeå - AREA00436                  |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Skåne - Södra Östersjön - AREA00257 |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Helge å - SE88000                   |
| <b>Län</b>                     | Skåne - 12                          |
| <b>Kommun</b>                  | Osby - 1273                         |

#### Effektplats



Effektplats

Vatten Kilingaån - WA67597769

Stödgeometrier effektplats

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Land                    | Sverige - SE                        |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Åtgärdsområde           | Helgeå - AREA00436                  |
| Delområde/Ansvarsområde | Skåne - Södra Östersjön - AREA00257 |
| Huvudavrinningsområde   | Helge å - SE88000                   |
| Vatten                  | Kilingaån - WA67597769              |
| Län                     | Skåne - 12                          |
| Kommun                  | Osby - 1273<br>Östra Göinge - 1256  |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 480 kr             |       |
| Restvärde                                |                      |                    |       |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 9 600 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärds kostnad

| Fält                  | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärds kostnad |                                    | 10 000 kr                        | 8 500 kr        |
| Total årskostnad      |                                    | 10 000 kr/år                     |                 |

Miljömålskoppling

**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436

Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257

Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000

Län: Skåne - 12

Kommun: Osby - 1273

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436

Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257

Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000

Vatten: Kilingaån - WA67597769

Län: Skåne - 12

Kommun: Osby - 1273

Kommun: Östra Göinge - 1256

**Kontakta Webmaster VISS****E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

**Hemsida**<http://www.viss.lansstyrelsen.se>