

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Miljöersättning extensiv vallodling - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0062112	Allmänbeskrivning	Utbetald ersättning per jordbruksblock för 2011 - summerat per delavrinningsområde. Då åtaganden är fleråriga kan man anta att dessa gäller för hela innevarande jordbruksstödsperiod.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	5 år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2010	Slutår	2014
Huvudman	Jordbruksföretag	Informationskälla	Jordbruksverket (SJV)
Åtgärden skapades	2013-11-11 13:49	Senast uppdaterad	2019-09-26 16:09
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0062112		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	2	Hektar

Åtgärdsplats

MapImage

Åtgärdsplats

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3 4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000

Effektplats

**Effektplats**

Vatten Lillörnsbäcken - WA18169991

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000
Vatten	Lillörnsbäcken - WA18169991
Län	Östergötland - 05
Kommun	Boxholm - 0560 Kinda - 0513

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärdskostnader**Rörliga kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		620 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		620 kr	
Total årskostnad		620 kr/år	

Åtgärdseffekter**Effektparametrar**

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
Totalkväve	TOT_N	Saknas	Saknas	Minskning	Antal/år	
Totalfosfor	TOT_P	Saknas	Saknas	Minskning	Antal/år	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000
Vatten: Lillörnsbäcken - WA18169991
Län: Östergötland - 05
Kommun: Boxholm - 0560
Kommun: Kinda - 0513