

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Fd AB Svenska Fläktfabriken, fd Junebro Spånaskfab - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0071892		
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Efterbehandling av miljögifter
Extern databas	EBH-stödet	Åtgärdens ID i extern databas	152903
Livslängd	50 år	Schablonlivslängd	30 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärden skapades	2013-12-11 10:16	Senast uppdaterad	2019-09-26 10:40
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0071892		

Beskrivning


Fläktwoods AB har utfört MIFO fas1 och riskklassat objektet i riskklass 3. Länsstyrelsen anser att objektet ska placeras i riskklass 1 med följande motivering:

De potentiella föroreningarnas farlighet bedöms som mycket höga (trikloretylen). Spridningsförutsättningarna i marken bedöms som höga till mycket höga. Stora mängder kemikalier har hanterats enligt tillgängliga uppgifter men det saknas även en hel del uppgifter om kemikalieförbrukningen. Verksamheten var mycket omfattande och pågick under en lång period. På platsen för den f.d. fabriken finns idag bostäder och skola vilket innebär en mycket stor exponeringsrisk för potentiella föroreningar. Uppgifter finns även om att processavloppsvatten har infiltrerats i marken utan någon direkt rening. Miljötekniska markundersökningar pågår, där höga föroreningshalter av TRI i grundvattnet påträffats.

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Koordinat 6404202 - 449420 - SWEREF99

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Vättern - AREA00263
Lokalvattensamverk an	Tabergsån - AREA00347
Delområde/Ansvars	Vättern - AREA00263

område
Huvudavrinningsområde Motala ström - SE67000
Län Jönköping - 06
Kommun Jönköping - 0680

Effektplats

Kartinformation om detta objekt gick inte att hitta
Map information for the requested object could not be found
Pas des données cartographiques pour l'objet demandé
Kortaupplýsingum fyrir umbeðin hlut fannst ekki

Effektplats

Vatten Hovslätt-Huskvarna - WA72549211
Vatten Jönköping/Huskvarna - WA34269281
Vatten Vättern - Störvätern - WA11665077

Stödgeometrier effektplats

Land Sverige - SE
Myndighet 4. Södra Östersjön - SE4
5. Västerhavet - SE5
Distrikt 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde Vättern - AREA00263

Lokalvattensamverkan Huskvarnaån från fallet till Ylens utlopp - AREA00963
Västra vätterbäckarna Domneån-
Junebäcken - AREA00348
Tabergså - AREA00347
Huskvarnaån ned fallet inkl Lillån
och Sannabäcken - AREA00346
Östra vätterbäckarna kring
Landsjön - AREA00345
Vättern - AREA00343

Delområde/Ansvarsområde Vättern - AREA00263
Huvudavrinningsområde Motala ström - SE67000
Vatten Hovslätt-Huskvarna -
WA72549211
Vättern - Störvätern -
WA11665077
Jönköping/Huskvarna -
WA34269281
Län Jönköping - 06
Västra Götaland - 14
Örebro - 18
Östergötland - 05
Kommun Hjo - 1497
Habo - 0643
Jönköping - 0680
Askersund - 1882
Ödeshög - 0509
Vadstena - 0584
Motala - 0583
Karlsborg - 1446

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Miljögifter

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		30 000 000 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader		200 000 kr 	
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		30 000 000 kr 	
Total årskostnad		1 600 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263
 Lokalvattensamverkan: Tabergsån - AREA00347
 Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263
 Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000
 Län: Jönköping - 06
 Kommun: Jönköping - 0680

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263
 Lokalvattensamverkan: Huskvarnaån från fallet till Ylens utlopp - AREA00963
 Lokalvattensamverkan: Västra vätterbäckarna Domneån-Junebäcken - AREA00348
 Lokalvattensamverkan: Tabergsån - AREA00347
 Lokalvattensamverkan: Huskvarnaån ned fallet inkl Lillån och Sannabäcken - AREA00346
 Lokalvattensamverkan: Östra vätterbäckarna kring Landsjön - AREA00345
 Lokalvattensamverkan: Vättern - AREA00343
 Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263
 Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000
 Vatten: Hovslätt-Huskvarna - WA72549211
 Vatten: Vättern - Storvättern - WA11665077
 Vatten: Jönköping/Huskvarna - WA34269281
 Län: Jönköping - 06
 Län: Västra Götaland - 14
 Län: Örebro - 18
 Län: Östergötland - 05
 Kommun: Hjo - 1497

Kommun: Habo - 0643
Kommun: Jönköping - 0680
Kommun: Askersund - 1882
Kommun: Ödeshög - 0509
Kommun: Vadstena - 0584
Kommun: Motala - 0583
Kommun: Karlsborg - 1446

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hemsida