

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

28NORDSJÖN 13 - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0271618	Allmänbeskrivning	Kalkning i 28NORDSJÖN 13 2016
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	352812
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2016-03-24 03:01	Senast uppdaterad	2019-09-26 19:19
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0271618		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	7	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas 28NORDSJÖN 13 - 4993

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Bruatorpsån - SE79000
Län	Blekinge - 10
Kommun	Karlskrona - 1080

Effektplats



Effektplats

VattenHillmansbäcken: Trankvillsån - källan -
WA78389076

Stödgeometrrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Delområde/Ansvars område	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Bruatorpsån - SE79000
Vatten	Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan - WA78389076
Län	Kalmar - 08 Blekinge - 10
Kommun	Torsås - 0834 Karlskrona - 1080

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		560 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		11 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		12 000 kr	11 000 kr

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
-------------	-----------------------------	---	------------------------

(diskonterat)

Total årskostnad

12 000 kr/år

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning

Positiv

8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Bruatorpsån - SE79000

Län: Blekinge - 10

Kommun: Karlskrona - 1080

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Bruatorpsån - SE79000

Vatten: Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan - WA78389076

Län: Kalmar - 08

Län: Blekinge - 10

Kommun: Torsås - 0834

Kommun: Karlskrona - 1080

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se