

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## 06VAT180006 - Åtgärd i VISS


### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0002258                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i 06VAT180006 2009 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg           |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 13100                       |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                        |
| Startår           | 2009                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2009                        |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                             |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:03                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2021-10-08 03:05            |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0002258">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0002258</a> |                               |                             |

#### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 4,5     | Ton   |

#### Åtgärdsplats



#### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas 06VAT180006 - 3206

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Land                        | Sverige - SE             |
| Myndighet                   | 4. Södra Östersjön - SE4 |
| Distrikt                    | 4. Södra Östersjön - SE4 |
| Åtgärdsområde               | Emån - AREA00261         |
| Lokalvattensamverk<br>an    | Brusaån - AREA00383      |
| Delområde/Ansvars<br>område | Emån - AREA00261         |
| Huvudavrinningsom<br>råde   | Emån - SE74000           |
| Län                         | Jönköping - 06           |
| Kommun                      | Eksjö - 0686             |

#### Effektplats

**Effektplats**

VattenBrusaån: Bruksdammen - Stensjön - WA68014927

**Stödgeometrier effektplats**

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                                 |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4                     |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4                     |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Emån - AREA00261                             |
| <b>Lokalvattensamverkan</b>    | Brusaån - AREA00383                          |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Emån - AREA00261                             |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Emån - SE74000                               |
| <b>Vatten</b>                  | Brusaån: Bruksdammen - Stensjön - WA68014927 |
| <b>Län</b>                     | Jönköping - 06                               |
| <b>Kommun</b>                  | Eksjö - 0686                                 |

**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

**Miljöproblem som åtgärd riktas mot****Miljöproblem ytvatten**

Försurning

**Åtgärdskostnader****Fasta kostnader/intäkter**

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 360 kr             |       |
| Restvärde                                |                      |                    |       |

**Rörliga kostnader/intäkter**

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 7 000 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

**Total åtgärdskostnad**

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 7 400 kr                         |                 |
| Total årskostnad     |                                    | 7 400 kr/år                      |                 |

**Miljömålskoppling****Miljömål**

- 3. Bara naturlig försurning
- 8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Emån - AREA00261

Lokalvattensamverkan: Brusaån - AREA00383

Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261

Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000

Län: Jönköping - 06

Kommun: Eksjö - 0686

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Emån - AREA00261

Lokalvattensamverkan: Brusaån - AREA00383

Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261

Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000

Vatten: Brusaån: Bruksdammen - Stensjön - WA68014927

Län: Jönköping - 06

Kommun: Eksjö - 0686

**Kontakta Webmaster VISS****E-post** [webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)**Hemsida** <http://www.viss.lansstyrelsen.se>