

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Lopptjärnen - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0021852	Allmänbeskrivning	Kalkning i Lopptjärnen 2011
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	189204
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2011	Slutår	2011
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:36	Senast uppdaterad	2019-09-26 18:52
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0021852		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	4,3	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Lopptjärn - 6860

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land Sverige - SE

Myndighet 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde Nedre Arbogaån - AREA00536

Delområde/Ansvarsområde Örebro - AREA00294
Arbogaån - AREA00300

Huvudavrinningsområde Norrström - SE61000

Delavrinningsområde Utloppet av Luntan - SE660415-148152

Län Örebro - 18

Kommun Lindesberg - 1885

Effektplats

Effektplats

VattenVästansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön - WA16454833

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Nedre Arbogaån - AREA00536
Delområde/Ansvarsområde	Arbogaån - AREA00300 Örebro - AREA00294
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Delavrinningsområde	Inloppet i Sällingsjön - SE660129-148081 Utloppet av Lunten - SE660415-148152
Vatten	Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön - WA16454833
Län	Västmanland - 19 Örebro - 18
Kommun	Lindesberg - 1885 Köping - 1983


Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Försurning

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		340 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		6 800 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		7 100 kr	5 100 kr
Total årskostnad		7 100 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Nedre Arbogaån - AREA00536
 Delområde/Ansvarsområde: Örebro - AREA00294
 Delområde/Ansvarsområde: Arbogaån - AREA00300
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Delavrinningsområde: Utloppet av Luntun - SE660415-148152
 Län: Örebro - 18
 Kommun: Lindesberg - 1885

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Nedre Arbogaån - AREA00536
 Delområde/Ansvarsområde: Arbogaån - AREA00300
 Delområde/Ansvarsområde: Örebro - AREA00294
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Delavrinningsområde: Inloppet i Sällingsjön - SE660129-148081
 Delavrinningsområde: Utloppet av Luntun - SE660415-148152
 Vatten: Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön - WA16454833
 Län: Västmanland - 19
 Län: Örebro - 18
 Kommun: Lindesberg - 1885
 Kommun: Köping - 1983

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>