

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

14VTMKUN010 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0028978	Allmänbeskrivning	Kalkning i 14VTMKUN010 2011
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	205344
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2011	Slutår	2011
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:48	Senast uppdaterad	2019-09-26 12:27
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0028978		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	24	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	14VTMKUN010 - 10165
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Kungsbackaån - AREA00576
Delområde/Ansvarsområde	Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde	Kungsbackaån - SE107000
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Härryda - 1401

Effektplats	
Effektplats	

Vatten Sandsjöbacken - WA27267793

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Kungsbackaån - AREA00576
Delområde/Ansvarsområde	Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde	Kungsbackaån - SE107000
Vatten	Sandsjöbacken - WA27267793
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Härryda - 1401 Mark - 1463

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		1 900 kr ⓘ	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		38 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		40 000 kr	36 000 kr
Total årskostnad		40 000 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Kungsbackaån - AREA00576

Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267

Huvudavrinningsområde: Kungsbackaån - SE107000

Län: Västra Götaland - 14

Kommun: Härryda - 1401

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Kungsbackaån - AREA00576

Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267

Huvudavrinningsområde: Kungsbackaån - SE107000

Vatten: Sandsjöbacken - WA27267793

Län: Västra Götaland - 14

Kommun: Härryda - 1401

Kommun: Mark - 1463

Kontakta Webmaster VISS

E-post

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se