

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Mickelsvattnet - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0034649	Allmänbeskrivning	Kalkning i Mickelsvattnet 2012
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	211173
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2012	Slutår	2012
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:57	Senast uppdaterad	2020-05-30 03:01
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0034649		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	0	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Mickelsvattnet - 20191

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde	Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde	Idbyån - SE35000
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Örnsköldsvik - 2284

Effektplats

Effektplats	
Vatten	Torsbölessjön - WA78621872
Stödgeometrier effektplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde	Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde	Idbyån - SE35000
Vatten	Torsbölessjön - WA78621872
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Örnsköldsvik - 2284

Påverkan som åtgärd riktas mot
Påverkan ytvatten
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot
Miljöproblem ytvatten
Försurning

Åtgärdskostnader			
Fasta kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		0 kr	
Restvärde			
Rörliga kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		0 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		0 kr	0 kr
Total årskostnad		0 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde: Idbyån - SE35000
Län: Västernorrland - 22
Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde: Idbyån - SE35000
Vatten: Torsbölessjön - WA78621872
Län: Västernorrland - 22
Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>