

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Miljöersättning miljöskyddsåtgärder - Åtgärd i VISS

ID	VISSMEASURE0045901	Allmänbeskrivning	Utbetald ersättning per jordbruksblock för 2011 - summerat och avrundat per delavrinningsområde. Då åtaganden är fleråriga kan man anta att dessa gäller för hela innevarande jordbrukarstödsperiod.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	5 år	Schablonlivslängd	5 år
Startår	2010	Slutår	2014
Huvudman	Jordbruksföretag	Informationskälla	Jordbruksverket (SJV)
Åtgärden skapades	2013-11-08 15:07		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0045901		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	470	Hektar

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Görvåln-Närområde - AREA00523
Delområde/Ansvarsområde	Mälaren - AREA00306 Västmanland - AREA00295
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000

Effektplats	
Effektplats	
Vatten	Mälaren-Görvåln - WA11895268
Stödgeometrier effektplats	

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Görvåln-Närområde - AREA00523
Delområde/Ansvarsområde	Mälaren - AREA00306 Västmanland - AREA00295
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Delavrinningsområde	Rinner till Mälaren-Fiskarfjärden - SE659044-160864
Vatten	Mälaren-Görvåln - WA11895268
Län	Stockholm - 01
Kommun	Järfälla - 0123 Ekerö - 0125 Upplands-Bro - 0139 Stockholm - 0180

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

- 2. Diffusa källor
- 2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

- 1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		24 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		110 000 kr 	
Total årskostnad		24 000 kr/år	

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
Totalkväve	TOT_N	Saknas	Minskning 620 Kilogram/år	Minskning	Kilogram/år	

Totalfosfor	TOT_P	Saknas	Minskning 19 Kilogram/år	Minskning	Kilogram/år
-------------	-------	--------	-----------------------------	-----------	-------------

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: GörvälN-Närområde - AREA00523

Delområde/Ansvarsområde: Mälaren - AREA00306

Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: GörvälN-Närområde - AREA00523

Delområde/Ansvarsområde: Mälaren - AREA00306

Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Delavrinningsområde: Rinner till Mälaren-Fiskarfjärden - SE659044-160864

Vatten: Mälaren-GörvälN - WA11895268

Län: Stockholm - 01

Kommun: Järfälla - 0123

Kommun: Ekerö - 0125

Kommun: Upplands-Bro - 0139

Kommun: Stockholm - 0180