

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Rövarebäcken - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0072164	Allmänbeskrivning	Kalkning med doserare i Rövarebäcken Vesljunga 2020
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med doserare
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	20 år
Startår	2020	Slutår	2020
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-12-17 15:08	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:15
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0072164		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	110	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Koordinat	6257220 - 1373310 - RT90
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Län	Skåne - 12
Kommun	Osby - 1273

Effektplats
Effektplats

Vatten Helge å: Vieån - Lillån Hallaryd - WA48442474

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Vatten	Helge å: Vieån - Lillån Hallaryd - WA48442474
Län	Kronoberg - 07 Skåne - 12
Kommun	Älmhult - 0765 Hässleholm - 1293 Osby - 1273

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		84 000 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader		6 600 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		120 000 kr/år 	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		1 700 000 kr 	76 000 kr
Total årskostnad		120 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv
Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000
Län: Skåne - 12
Kommun: Osby - 1273

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000
Vatten: Helge å: Vieån - Lillån Hallaryd - WA48442474
Län: Kronoberg - 07
Län: Skåne - 12
Kommun: Älmhult - 0765
Kommun: Hässleholm - 1293
Kommun: Osby - 1273

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län

E-post M-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida