

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

06VAT105030 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0127283	Allmänbeskrivning	Kalkning i 06VAT105030 2016
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	254623
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-01-31 12:01	Senast uppdaterad	2021-10-08 03:18
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0127283		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	19	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	06VAT105030 - 2978
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan	Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Län	Jönköping - 06
Kommun	Sävsjö - 0684

Effektplats

Effektplats	
Vatten	Bodaån öster - WA64927712
Stödgeometrier effektplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan	Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Vatten	Bodaån öster - WA64927712
Län	Jönköping - 06
Kommun	Sävsjö - 0684 Vaggeryd - 0665

Påverkan som åtgärd riktas mot
Påverkan ytvatten
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot
Miljöproblem ytvatten
Förurning

Åtgärdskostnader			
Fasta kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		1 500 kr	
Restvärde			
Rörliga kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		30 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		32 000 kr	29 000 kr

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad
-------------	---	---

Total årskostnad	32 000 kr/år
------------------	--------------

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Län: Jönköping - 06
Kommun: Sävsjö - 0684

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Vatten: Bodaån öster - WA64927712
Län: Jönköping - 06
Kommun: Sävsjö - 0684
Kommun: Vaggeryd - 0665

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>