

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

06VAT105014 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0129931	Allmänbeskrivning	Kalkning i 06VAT105014 2019
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	257295
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2019	Slutår	2019
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-01-31 12:11	Senast uppdaterad	2021-10-08 03:27
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0129931		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	5	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	06VAT105014 - 2965
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan	Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Län	Jönköping - 06
Kommun	Vaggeryd - 0665

Effektplats

Effektplats	
Vatten	Bodaån väster - WA83028846
Stödgeometrier effektplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverk an	Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvars område	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsom råde	Lagan - SE98000
Vatten	Bodaån väster - WA83028846
Län	Jönköping - 06
Kommun	Sävsjö - 0684 Vaggeryd - 0665

Påverkan som åtgärd riktas mot
Påverkan ytvatten
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot
Miljöproblem ytvatten
Försurning

Åtgärdskostnader			
Fasta kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		400 kr	
Restvärde			
Rörliga kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		7 900 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad

Total åtgärdskostnad	8 300 kr	8 500 kr
Total årskostnad	8 300 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Län: Jönköping - 06
Kommun: Vaggeryd - 0665

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
Vatten: Bodaån väster - WA83028846
Län: Jönköping - 06
Kommun: Sävsjö - 0684
Kommun: Vaggeryd - 0665

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>