

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Halasjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0135598	Allmänbeskrivning	Kalkning i Halasjön 2021
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med båt
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	262972
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2021	Slutår	2021
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-01-31 12:32	Senast uppdaterad	2019-09-26 20:08
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0135598		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	10	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Halasjön - 29929

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land Sverige - SE

Myndighet 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde Åryds-Hällarydsån - AREA00475

Delområde/Ansvarsområde Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde Kustområde - SE84085

Län Blekinge - 10

Kommun Karlshamn - 1082

Effektplats

Effektplats

VattenKlockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån -
Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken -
WA55369029

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Åryds-Hällarydsån - AREA00475
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE84085
Vatten	Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken - WA55369029
Län	Blekinge - 10
Kommun	Karlshamn - 1082 Ronneby - 1081

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		800 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		9 600 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		10 000 kr	
Total årskostnad		10 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Äryds-Hällarydsån - AREA00475

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE84085

Län: Blekinge - 10

Kommun: Karlshamn - 1082

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Äryds-Hällarydsån - AREA00475

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE84085

Vatten: Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgårdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken - WA55369029

Län: Blekinge - 10

Kommun: Karlshamn - 1082

Kommun: Ronneby - 1081

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se