

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Sjörestaurering - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0164064		
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket
Extern databas	Åtgärdens ID i extern databas		
Livslängd	år	Schablonlivslängd	6 år
Startår		Slutår	2013
Huvudman	Täby kommun	Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-04-28 17:01	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:54
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0164064		


Beskrivning

Restaurering av sjö - biomanipulering. Sjörestaurering Biomanipulering/utfiskning av vitfisk med trålning och bottengarn. Har föregåtts av avlastningsåtgärder i avrinningsområdet, dagavttenanläggningar, enskilda VA, bräddning pumpstationer. Samarbetsprojekt Täby-Vallentuna kommuner. Se info www.taby.se

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Vatten Vallentunasjön - WA93805689


Stödgeometrer åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Skarven-Närområde - AREA00544
Delområde/Ansvarsområde	Stockholm - AREA00297 Oxundaån - AREA00329
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Vatten	Vallentunasjön - WA93805689

Län Stockholm - 01

Kommun Täby - 0160
Vallentuna - 0115

Effektplats



Effektplats

Vatten Vallentunasjön - WA93805689

Stödgeometrier effektplats

Land Sverige - SE

Myndighet 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde Skarven-Närområde - AREA00544

Delområde/Ansvars område Stockholm - AREA00297
Oxundaån - AREA00329

Huvudavrinningsområde Norrström - SE61000

Vatten Vallentunasjön - WA93805689

Län Stockholm - 01

Kommun Täby - 0160
Vallentuna - 0115

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		1 000 000 kr	
Utrednings- och administrativa kostnader		0 kr	
Restvärde		0 kr	

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		0 kr/år	
Löpande intäkter		0 kr/år	
Produktionsbortfall		0 kr/år	

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		1 000 000 kr	0 kr
Total årskostnad		190 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544

Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297

Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Vatten: Vallentunasjön - WA93805689

Län: Stockholm - 01

Kommun: Täby - 0160

Kommun: Vallentuna - 0115

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544

Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297

Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Vatten: Vallentunasjön - WA93805689

Län: Stockholm - 01

Kommun: Täby - 0160

Kommun: Vallentuna - 0115

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida