

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Åtgärdsplan för biologisk återställning i Mieån mellan Södra Hoka och Getabron. - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0205914		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	6029
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2007	Slutår	2009
Huvudman	Informationskälla		
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:53	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:55
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0205914		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	1	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder Åtgärdsplan för biologisk återställning i Mieån i Vatten mellan Södra Hoka och Getabron. - 6029

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Mieån - AREA00445
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Mieån - SE85000
Delavrinningsområde	Ovan 623675-144044 - SE623854-144005
Län	Blekinge - 10
Kommun	Karlshamn - 1082

Effektplats

Effektplats



Vatten MIEÅN: Långasjön - Mien - WA79537105

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Mieån - AREA00445
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Mieån - SE85000
Delavrinningsområde	Ovan Päkamålabäcken - SE624224-144168 Ovan 623675-144044 - SE623854-144005 Utloppet av Mien - SE625232-144087 Ovan 624467-144245 - SE624876-144295
Vatten	MIEÅN: Långasjön - Mien - WA79537105
Län	Blekinge - 10 Kronoberg - 07
Kommun	Tingsryd - 0763 Karlshamn - 1082

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Mieån - AREA00445
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Mieån - SE85000
 Delavrinningsområde: Ovan 623675-144044 - SE623854-144005
 Län: Blekinge - 10

Kommun: Karlshamn - 1082

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Mieån - AREA00445

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Mieån - SE85000

Delavrinningsområde: Ovan Påkamålabäcken - SE624224-144168

Delavrinningsområde: Ovan 623675-144044 - SE623854-144005

Delavrinningsområde: Utloppet av Mien - SE625232-144087

Delavrinningsområde: Ovan 624467-144245 - SE624876-144295

Vatten: MIEÅN: Långasjön - Mien - WA79537105

Län: Blekinge - 10

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Tingsryd - 0763

Kommun: Karlshamn - 1082

Kontakta Webmaster VISS

E-post

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

<http://www.viss.lansstyrelsen.se>