

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Åtgärd vid vägtrumma - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0219209		
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Omläggning/byte av vägtrumma
Extern databas	Åtgärdens ID i extern databas		
Livslängd	år	Schablonlivslängd	40 år
Startår	Slutår		
Huvudman	Informationskälla		Länsstyrelsen i Jämtlands län
Åtgärden skapades	2014-11-20 13:25	Senast uppdaterad	2019-09-26 11:07
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0219209		

Beskrivning

Vattenförekomsten bedöms vara påverkad av en eller flera vägtrummor i biflöden som har en negativ effekt på fiskarnas fria vandring. Vid vandringshindret finns inga kända åtgärder för att möjliggöra detta. Därför behöver god vandringsbarhet förbi platsen säkerställas. Det kan göras genom omläggning eller utbyte av vägtrumman. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Innan en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs behövs en utredning som fastställer bästa åtgärd. Omläggning alternativt utbyte av vägtrumma ska prövas i enlighet med de juridiska regler som finns i miljöbalken mm.

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	2	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Vatten Öjän - WA70294919

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra indalsälven - AREA00843
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde	Indalsälven - SE40000

Delavrinningsområde Ovan Ruggan - SE705559-148064
 Ovan Gisselåsan - SE705801-147965
 Mynnar i Hamnerdalssjön - SE705381-148128
 Nedlagd mätstation Arås i Öjän - SE706039-147703
 Nedlagd mätstation Gisselås i Öjän - SE706260-147357

Vatten Öjän - WA70294919

Län Jämtland - 23

Kommun Strömsund - 2313

Effektplats

Effektplats

Vatten Öjän - WA70294919

Stödgeometrier effektplats

Land Norge - NO
Sverige - SE

Myndighet 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde Norra indalsälven - AREA00843

Delområde/Ansvarsområde Indalsälven - AREA00274

Huvudavrinningsområde Indalsälven - SE40000

Delavrinningsområde Ovan Ruggan - SE705559-148064
 Ovan Gisselåsan - SE705801-147965
 Mynnar i Hamnerdalssjön - SE705381-148128
 Nedlagd mätstation Arås i Öjän - SE706039-147703
 Nedlagd mätstation Gisselås i Öjän - SE706260-147357

Vatten Öjän - WA70294919

Län Jämtland - 23



Kommun Strömsund - 2313

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		300 000 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		300 000 kr 	
Total årskostnad		14 000 kr/år	

Miljömål**Miljömål**

16. Ett rikt växt- och djurliv	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Norra indalsälven - AREA00843

Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274

Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000

Delavrinningsområde: Ovan Ruggan - SE705559-148064

Delavrinningsområde: Ovan Gisselåsån - SE705801-147965

Delavrinningsområde: Mynnar i Hamnerdalssjön - SE705381-148128

Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Arås i Öjan - SE706039-147703

Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Gisselås i Öjan - SE706260-147357

Vatten: Öjan - WA70294919

Län: Jämtland - 23

Kommun: Strömsund - 2313

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Norra indalsälven - AREA00843

Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274

Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000

Delavrinningsområde: Ovan Ruggan - SE705559-148064

Delavrinningsområde: Ovan Gisselåsån - SE705801-147965

Delavrinningsområde: Mynnar i Hamnerdalssjön - SE705381-148128

Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Arås i Öjan - SE706039-147703

Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Gisselås i Öjan - SE706260-147357

Vatten: Öjan - WA70294919

Län: Jämtland - 23

Kommun: Strömsund - 2313

Kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län**E-post** Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se**Hemsida**