

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Krokstasjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0227619	Allmänbeskrivning	Kalkning i Krokstasjön 2017
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	330161
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2017	Slutår	2017
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-02-28 03:10	Senast uppdaterad	2020-05-29 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227619		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	54	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	Krokstasjön - 20185
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde	Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde	Gideälven - SE34000
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Örnsköldsvik - 2284

Effektplats

Effektplats

Vatten Krokstasjön - WA98510239

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde	Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde	Gideälven - SE34000
Vatten	Krokstasjön - WA98510239
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Örnsköldsvik - 2284

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		4 300 kr ⓘ	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		85 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		90 000 kr	91 000 kr
Total årskostnad		90 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838

Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276

Huvudavrinningsområde: Gideälven - SE34000

Län: Västernorrland - 22

Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838

Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276

Huvudavrinningsområde: Gideälven - SE34000

Vatten: Krokstasjön - WA98510239

Län: Västernorrland - 22

Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>