

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Selasjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0227725	Allmänbeskrivning	Kalkning i Selasjön 2017
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	330267
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2017	Slutår	2017
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-02-28 03:11	Senast uppdaterad	2020-05-29 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227725		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	39	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Selasjön - 19880

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274 Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE38039
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Härnösand - 2280

Effektplats

Effektplats	
Vatten	Selasjön - WA66312116
Stödgeometrier effektplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvars område	Indalsälven - AREA00274 Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE38039
Vatten	Selasjön - WA66312116
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Härnösand - 2280

Påverkan som åtgärd riktas mot
Påverkan ytvatten
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot
Miljöproblem ytvatten
Förurning

Åtgärdskostnader			
Fasta kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		3 100 kr	
Restvärde			
Rörliga kostnader/intäkter			
Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		62 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		65 000 kr	55 000 kr
Total årskostnad		65 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde: Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
Delområde/Ansvarsområde: Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE38039
Län: Västernorrland - 22
Kommun: Härnösand - 2280

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde: Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
Delområde/Ansvarsområde: Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE38039
Vatten: Selasjön - WA66312116
Län: Västernorrland - 22
Kommun: Härnösand - 2280

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>