

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

MÅLASJÖN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0230750	Allmänbeskrivning	Kalkning i MÅLASJÖN 2014
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	333292
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2014	Slutår	2014
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-15 03:04	Senast uppdaterad	2019-09-26 18:33
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0230750		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	4	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas MÅLASJÖN - 4063

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Mörrumsån - AREA00448
Delområde/Ansvars område	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Mörrumsån - SE86000
Län	Kronoberg - 07
Kommun	Växjö - 0780

Effektplats



Effektplats

VattenLugnån: Asasjön - Holmeshultasjön -
WA27494808

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Mörrumsån - AREA00448
Lokalvattensamverk an	Örken - AREA00386
Delområde/Ansvars område	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Mörrumsån - SE86000
Vatten	Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön - WA27494808
Län	Jönköping - 06 Kronoberg - 07
Kommun	Växjö - 0780 Sävsjö - 0684 Vetlanda - 0685

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		320 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		6 400 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	6 700 kr	6 300 kr
Total årskostnad	6 700 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000
 Län: Kronoberg - 07
 Kommun: Växjö - 0780

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448
 Lokalvattensamverkan: Örken - AREA00386
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000
 Vatten: Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön - WA27494808
 Län: Jönköping - 06
 Län: Kronoberg - 07
 Kommun: Växjö - 0780
 Kommun: Sävsjö - 0684
 Kommun: Vetlanda - 0685

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>