

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Strömsjön - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0328775	Allmänbeskrivning	Kalkning i Strömsjön 2016
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	366332
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2017-03-24 03:02	Senast uppdaterad	2017-03-25 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0328775		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	3,1	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Strömsjön - 29891

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Äryds-Hällarydsån - AREA00475
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE84085
Län	Blekinge - 10
Kommun	Ronneby - 1081

Effektplats



Effektplats

VattenKlockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån -
Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken -
WA55369029

Stödgeometrer effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Åryds-Hållarydsån - AREA00475
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE84085
Vatten	Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken - WA55369029
Län	Blekinge - 10
Kommun	Karlshamn - 1082 Ronneby - 1081

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förorening

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		250 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		4 900 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	5 100 kr	4 100 kr
Total årskostnad	5 100 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Äryds-Hällarydsån - AREA00475
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE84085
 Län: Blekinge - 10
 Kommun: Ronneby - 1081

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Äryds-Hällarydsån - AREA00475
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE84085
 Vatten: Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgårdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken - WA55369029
 Län: Blekinge - 10
 Kommun: Karlshamn - 1082
 Kommun: Ronneby - 1081

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>