

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Paraklen - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0328833	Allmänbeskrivning	Kalkning i Paraklen 2016
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	366393
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2017-03-24 03:02	Senast uppdaterad	2017-03-25 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0328833		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	5,2	Ton

Åtgärdsplats




Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Paraklen - 30008

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Listerbyån/Angelån - AREA00441
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE81082
Län	Blekinge - 10
Kommun	Ronneby - 1081

Effektplats



Effektplats

VattenLISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön - WA38268354

Stödgeometrrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Listerbyån/Angelån - AREA00441
Delområde/Ansvars område	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE81082
Vatten	LISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön - WA38268354
Län	Kronoberg - 07 Blekinge - 10
Kommun	Tingsryd - 0763 Karlskrona - 1080 Ronneby - 1081

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		410 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		8 200 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		8 600 kr	6 800 kr

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
-------------	-----------------------------	---	------------------------

(diskonterat)

Total årskostnad

8 600 kr/år

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning

Positiv

8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Listerbyån/Angelån - AREA00441

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE81082

Län: Blekinge - 10

Kommun: Ronneby - 1081

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Listerbyån/Angelån - AREA00441

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE81082

Vatten: LISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön - WA38268354

Län: Kronoberg - 07

Län: Blekinge - 10

Kommun: Tingsryd - 0763

Kommun: Karlskrona - 1080

Kommun: Ronneby - 1081

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se