

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Trumbyte oinventerade i WA61241416 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0423203	Allmänbeskrivning	I vattenförekomsten antas att 1/3 av alla oinventerade vägpassager (=6 vägpassag/er) är i behov av konnektivitetsåtgärd.
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Omläggning/byte av vägtrumma
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	40 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2020-03-25 19:49		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0423203		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	6	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Vatten Örán - WA61241416

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Mellan Indalsälven - AREA00849
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde	Indalsälven - SE40000
Delavrinningsområde	Ovan 703349-146311 - SE703811-146264 Mynnar i Örán - SE703801-146206 Mynnar i Örán - SE703092-146233
Vatten	Örán - WA61241416

Län Jämtland - 23
Kommun Östersund - 2380

Effektplats

Effektplats

Vatten Örän - WA61241416

Stödgeometrier effektplats

Land Norge - NO
Sverige - SE

Myndighet 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde Mellan Indalsälven - AREA00849

Delområde/Ansvarsområde Indalsälven - AREA00274

Huvudavrinningsområde Indalsälven - SE40000

Delavrinningsområde Ovan 703349-146311 - SE703811-146264
Mynnar i Örän - SE703801-146206
Mynnar i Örän - SE703092-146233

Vatten Örän - WA61241416

Län Jämtland - 23

Kommun Östersund - 2380

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
 Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: Skogsbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot


Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
 Kontinuitetsförändringar

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		900 000 kr 	

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
Total åtgärds kostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		900 000 kr 	
Total årskostnad		42 000 kr/år	

Miljömålsskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
 Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
 Åtgärdsområde: Mellan Indalsälven - AREA00849
 Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
 Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000
 Delavrinningsområde: Ovan 703349-146311 - SE703811-146264
 Delavrinningsområde: Mynnar i Örän - SE703801-146206
 Delavrinningsområde: Mynnar i Örän - SE703092-146233
 Vatten: Örän - WA61241416
 Län: Jämtland - 23
 Kommun: Östersund - 2380

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
 Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
 Åtgärdsområde: Mellan Indalsälven - AREA00849
 Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
 Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000
 Delavrinningsområde: Ovan 703349-146311 - SE703811-146264
 Delavrinningsområde: Mynnar i Örän - SE703801-146206
 Delavrinningsområde: Mynnar i Örän - SE703092-146233
 Vatten: Örän - WA61241416
 Län: Jämtland - 23
 Kommun: Östersund - 2380

Kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län

E-post Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se

Hemsida