

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Trumbyte oinventerade i WA53582039 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0424040	Allmänbeskrivning	I vattenförekomsten antas att 1/3 av alla oinventerade vägpassager (=2 vägpassag/er) är i behov av konnektivitetsåtgärd.
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Omläggning/byte av vägtrumma
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	40 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2020-03-25 19:50		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0424040		

Enhet och status			
Typ	Storlek	Enhet	
Primär	2	Antal	

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Vatten Gevsjön - WA53582039

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Övre Indalsälven - AREA00881
Delområde/Ansvarsområde	Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde	Indalsälven - SE40000
Delavrinningsområde	Utloppet av Gevsjön - SE703360-134277
Vatten	Gevsjön - WA53582039
Län	Jämtland - 23
Kommun	Åre - 2321

Effektplats**Effektplats**

Vatten Gevsjön - WA53582039

Stödgeometrier effektplats**Land** Norge - NO
Sverige - SE**Myndighet** 2. Bottenhavet - SE2**Distrikt** 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2**Åtgärdsområde** Övre Indalsälven - AREA00881**Delområde/Ansvars område** Indalsälven - AREA00274**Huvudavrinningsområde** Indalsälven - SE40000**Delavrinningsområde** Utloppet av Gevsjön - SE703360-134277**Vatten** Gevsjön - WA53582039**Län** Jämtland - 23**Kommun** Åre - 2321**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat



Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Kontinuitetsförändringar

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		300 000 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		300 000 kr 	

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad
-------------	---	---

Total årskostnad	14 000 kr/år
------------------	--------------

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
 Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
 Åtgärdsområde: Övre Indalsälven - AREA00881
 Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
 Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000
 Delavrinningsområde: Utloppet av Gevsjön - SE703360-134277
 Vatten: Gevsjön - WA53582039
 Län: Jämtland - 23
 Kommun: Åre - 2321

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
 Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
 Åtgärdsområde: Övre Indalsälven - AREA00881
 Delområde/Ansvarsområde: Indalsälven - AREA00274
 Huvudavrinningsområde: Indalsälven - SE40000
 Delavrinningsområde: Utloppet av Gevsjön - SE703360-134277
 Vatten: Gevsjön - WA53582039
 Län: Jämtland - 23
 Kommun: Åre - 2321

Kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län

E-post Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se

Hemsida