

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Långsjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0025096	Allmänbeskrivning	Kalkning i Långsjön 2009
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	201279
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2009	Slutår	2009
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:42	Senast uppdaterad	2021-10-15 03:01
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0025096		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	2	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	Långsjön - 31083
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Nyköpingsån - AREA00341
Delområde/Ansvarsområde	Södermanland - AREA00298 Nyköpingsån - AREA00341
Huvudavrinningsområde	Nyköpingsån - SE65000
Län	Östergötland - 05
Kommun	Finspång - 0562

Effektplats	
Effektplats	

VattenRegnholmsån från Rösjön till Älsjön -
WA48919271

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Nyköpingsån - AREA00341
Delområde/Ansvarsområde	Södermanland - AREA00298 Nyköpingsån - AREA00341
Huvudavrinningsområde	Nyköpingsån - SE65000
Vatten	Regnholmsån från Rösjön till Älsjön - WA48919271
Län	Östergötland - 05 Örebro - 18 Södermanland - 04
Kommun	Finspång - 0562 Hallsberg - 1861

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		160 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		3 200 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		3 400 kr	
Total årskostnad		3 400 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv
Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Nyköpingsån - AREA00341

Delområde/Ansvarsområde: Södermanland - AREA00298

Delområde/Ansvarsområde: Nyköpingsån - AREA00341

Huvudavrinningsområde: Nyköpingsån - SE65000

Län: Östergötland - 05

Kommun: Finspång - 0562

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Nyköpingsån - AREA00341

Delområde/Ansvarsområde: Södermanland - AREA00298

Delområde/Ansvarsområde: Nyköpingsån - AREA00341

Huvudavrinningsområde: Nyköpingsån - SE65000

Vatten: Regnholmsån från Rösjön till Ålsjön - WA48919271

Län: Östergötland - 05

Län: Örebro - 18

Län: Södermanland - 04

Kommun: Finspång - 0562

Kommun: Hallsberg - 1861

Kontakta Webmaster VISS**E-post**webmaster.viss@lansstyrelsen.se**Hemsida**<http://www.viss.lansstyrelsen.se>