

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Gållsjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0032145                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i Gållsjön 2012 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg        |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 208516                   |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                     |
| Startår           | 2012                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2012                     |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                          |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:53                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2021-10-08 03:09         |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0032145">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0032145</a> |                               |                          |

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Enhet och status |         |       |
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 0,98    | Ton   |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Åtgärdsplats                |                                                  |
| Åtgärdsplats                |                                                  |
| Kalkningsdatabas            | Gållsjön - 1288                                  |
| Stödgeometrier åtgärdsplats |                                                  |
| Land                        | Sverige - SE                                     |
| Myndighet                   | 4. Södra Östersjön - SE4<br>5. Västerhavet - SE5 |
| Distrikt                    | 4. Södra Östersjön - SE4                         |
| Åtgärdsområde               | Vättern - AREA00263                              |
| Lokalvattensamverkan        | Västra vätterbäckarna Habo - AREA00349           |
| Delområde/Ansvarsområde     | Vättern - AREA00263                              |
| Huvudavrinningsområde       | Motala ström - SE67000                           |
| Län                         | Jönköping - 06                                   |
| Kommun                      | Habo - 0643                                      |

|             |
|-------------|
| Effektplats |
|-------------|

Effektplats

Vatten      Svedån - WA44293011

Stödgeometrier effektplats

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Land                     | Sverige - SE                                     |
| Myndighet                | 4. Södra Östersjön - SE4<br>5. Västerhavet - SE5 |
| Distrikt                 | 4. Södra Östersjön - SE4                         |
| Åtgärdsområde            | Vättern - AREA00263                              |
| Lokalvattensamverk an    | Västra vätterbäckarna Habo - AREA00349           |
| Delområde/Ansvars område | Vättern - AREA00263                              |
| Huvudavrinningsom råde   | Motala ström - SE67000                           |
| Vatten                   | Svedån - WA44293011                              |
| Län                      | Västra Götaland - 14<br>Jönköping - 06           |
| Kommun                   | Habo - 0643<br>Tidaholm - 1498                   |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde                                                                        | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Investeringskostnad                      |                      |                                                                                           |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 78 kr  |       |
| Restvärde                                |                      |                                                                                           |       |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 1 500 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 1 600 kr                         | 1 400 kr        |

Fält

Föreg. schablonvärde  
(diskonterat)

Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad

Total årskostnad

1 600 kr/år

**Miljömålskoppling****Miljömål**

3. Bara naturlig försurning

8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263

Lokalvattensamverkan: Västra vätterbäckarna Habo - AREA00349

Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Län: Jönköping - 06

Kommun: Habo - 0643

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263

Lokalvattensamverkan: Västra vätterbäckarna Habo - AREA00349

Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Vatten: Svedån - WA44293011

Län: Västra Götaland - 14

Län: Jönköping - 06

Kommun: Habo - 0643

Kommun: Tidaholm - 1498

**Kontakta Webmaster VISS****E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

**Hemsida**

http://www.viss.lansstyrelsen.se