

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

06VAT105008 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0032679                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i 06VAT105008 2012 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg           |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 209050                      |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                        |
| Startår           | 2012                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2012                        |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                             |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:54                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2021-10-08 03:09            |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0032679">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0032679</a> |                               |                             |

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Enhet och status |         |       |
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 2       | Ton   |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Åtgärdsplats                |                                                  |
| Åtgärdsplats                |                                                  |
| Kalkningsdatabas            | 06VAT105008 - 2959                               |
| Stödgeometrier åtgärdsplats |                                                  |
| Land                        | Sverige - SE<br>Norge - NO                       |
| Myndighet                   | 4. Södra Östersjön - SE4<br>5. Västerhavet - SE5 |
| Distrikt                    | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5             |
| Åtgärdsområde               | Lagan - AREA00577                                |
| Lokalvattensamverkan        | Bodaån - AREA00939                               |
| Delområde/Ansvarsområde     | Halland - AREA00265                              |
| Huvudavrinningsområde       | Lagan - SE98000                                  |
| Län                         | Jönköping - 06                                   |
| Kommun                      | Sävsjö - 0684                                    |

|             |
|-------------|
| Effektplats |
|-------------|

Effektplats

VattenBodaån väster - WA83028846

Stödgeometrier effektplats

Land

Sverige - SE  
Norge - NO

Myndighet

4. Södra Östersjön - SE4  
5. Västerhavet - SE5

Distrikt

5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde

Lagan - AREA00577

Lokalvattensamverkan

Bodaån - AREA00939

Delområde/Ansvarsområde

Halland - AREA00265

Huvudavrinningsområde

Lagan - SE98000

Vatten

Bodaån väster - WA83028846

Län

Jönköping - 06

Kommun

Sävsjö - 0684  
Vaggeryd - 0665

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält

Föreg. schablonvärde

Akt. schablonvärde

Värde

Investeringskostnad

Utrednings- och administrativa kostnader

Restvärde

160 kr

Rörliga kostnader/intäkter

Fält

Föreg. schablonvärde

Akt. schablonvärde

Värde

Löpande kostnader

Löpande intäkter

Produktionsbortfall

3 100 kr/år

Total åtgärdskostnad

Fält

Föreg. schablonvärde (diskonterat)

Akt. schablonvärde (diskonterat)

Angiven kostnad

|                      |             |          |
|----------------------|-------------|----------|
| Total åtgärdskostnad | 3 300 kr    | 2 900 kr |
| Total årskostnad     | 3 300 kr/år |          |

## Miljömålskoppling

### Miljömål

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 3. Bara naturlig försurning     | Positiv |
| 8. Levande sjöar och vattendrag | Positiv |

### Miljöindikatorer

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Försurade sjöar | Positiv |
|-----------------|---------|

## Klimatbedömning

### Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

## Geografier kopplade till åtgärden

### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE  
Land: Norge - NO  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5  
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5  
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577  
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939  
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265  
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000  
Län: Jönköping - 06  
Kommun: Sävsjö - 0684

### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE  
Land: Norge - NO  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5  
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5  
Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577  
Lokalvattensamverkan: Bodaån - AREA00939  
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265  
Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000  
Vatten: Bodaån väster - WA83028846  
Län: Jönköping - 06  
Kommun: Sävsjö - 0684  
Kommun: Vaggeryd - 0665

## Kontakta Webmaster VISS

**E-post** [webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)  
**Hemsida** <http://www.viss.lansstyrelsen.se>