

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## MÖCKLASJÖ - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                          |                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>ID</b>                | VISSMEASURE0034337                                                                                                                                                                        | <b>Allmänbeskrivning</b>             | Kalkning i MÖCKLASJÖ 2012 |
| <b>Åtgärdsfas</b>        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | <b>Åtgärdskategori</b>               | Kalkning med flyg         |
| <b>Extern databas</b>    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | <b>Åtgärdens ID i extern databas</b> | 210861                    |
| <b>Livslängd</b>         | år                                                                                                                                                                                        | <b>Schablonlivslängd</b>             | 1 år                      |
| <b>Startår</b>           | 2012                                                                                                                                                                                      | <b>Slutår</b>                        | 2012                      |
| <b>Huvudman</b>          |                                                                                                                                                                                           | <b>Informationskälla</b>             |                           |
| <b>Åtgärden skapades</b> | 2013-10-24 09:57                                                                                                                                                                          | <b>Senast uppdaterad</b>             | 2021-04-08 03:12          |
| <b>Mer information</b>   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0034337">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0034337</a> |                                      |                           |

#### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 15      | Ton   |

#### Åtgärdsplats




#### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas MÖCKLASJÖ - 4688

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                   |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4       |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4       |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Alsterån-Mönsterås - AREA00425 |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Smålandskusten - AREA00258     |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Alsterån - SE75000             |
| <b>Län</b>                     | Kalmar - 08                    |
| <b>Kommun</b>                  | Nybro - 0881                   |

#### Effektplats

**Effektplats**

Vatten Möcklasjö - WA35307708

**Stödgeometrier effektplats**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                   |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4       |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4       |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Alsterån-Mönsterås - AREA00425 |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Smålandskusten - AREA00258     |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Alsterån - SE75000             |
| <b>Vatten</b>                  | Möcklasjö - WA35307708         |
| <b>Län</b>                     | Kalmar - 08                    |
| <b>Kommun</b>                  | Nybro - 0881                   |

**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

**Miljöproblem som åtgärd riktas mot****Miljöproblem ytvatten**

Försurning

**Åtgärdskostnader****Fasta kostnader/intäkter**

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde             |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |                   |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 1 200 kr           | <a href="#">i</a> |
| Restvärde                                |                      |                    |                   |

**Rörliga kostnader/intäkter**

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 23 000 kr/år       |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

**Total åtgärdskostnad**

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 25 000 kr                        | 21 000 kr       |
| Total årskostnad     |                                    | 25 000 kr/år                     |                 |

**Miljömålskoppling**

**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv  
Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Alsterån-Mönsterås - AREA00425

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Alsterån - SE75000

Län: Kalmar - 08

Kommun: Nybro - 0881

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Alsterån-Mönsterås - AREA00425

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Alsterån - SE75000

Vatten: Möcklasjö - WA35307708

Län: Kalmar - 08

Kommun: Nybro - 0881

**Kontakta Webmaster VISS****E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

**Hemsida**

http://www.viss.lansstyrelsen.se