

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## LINNEBJÖRKESJÖN - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                          |                                                                                                                                                                                           |                                      |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ID</b>                | VISSMEASURE0042216                                                                                                                                                                        | <b>Allmänbeskrivning</b>             | Kalkning i LINNEBJÖRKESJÖN 2016 |
| <b>Åtgärdsfas</b>        | Planerad                                                                                                                                                                                  | <b>Åtgärdskategori</b>               | Kalkning med flyg               |
| <b>Extern databas</b>    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | <b>Åtgärdens ID i extern databas</b> | 240787                          |
| <b>Livslängd</b>         | år                                                                                                                                                                                        | <b>Schablonlivslängd</b>             | 1 år                            |
| <b>Startår</b>           | 2016                                                                                                                                                                                      | <b>Slutår</b>                        | 2016                            |
| <b>Huvudman</b>          |                                                                                                                                                                                           | <b>Informationskälla</b>             |                                 |
| <b>Åtgärden skapades</b> | 2013-10-24 10:10                                                                                                                                                                          | <b>Senast uppdaterad</b>             | 2019-09-26 18:32                |
| <b>Mer information</b>   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0042216">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0042216</a> |                                      |                                 |

### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 65      | Ton   |

### Åtgärdsplats




### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas LINNEBJÖRKESJÖN - 3762

### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Land</b>                     | Sverige - SE               |
| <b>Myndighet</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| <b>Distrikt</b>                 | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| <b>Åtgärdsområde</b>            | Mörrumsån - AREA00448      |
| <b>Delområde/Ansvars område</b> | Blekingekusten - AREA00259 |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>    | Mörrumsån - SE86000        |
| <b>Län</b>                      | Kronoberg - 07             |
| <b>Kommun</b>                   | Växjö - 0780               |

### Effektplats



Effektplats

Vatten Linnebjörkesjön - WA61782398

Stödgeometrier effektplats

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Land                     | Sverige - SE                 |
| Myndighet                | 4. Södra Östersjön - SE4     |
| Distrikt                 | 4. Södra Östersjön - SE4     |
| Åtgärdsområde            | Mörrumsån - AREA00448        |
| Delområde/Ansvars område | Blekingekusten - AREA00259   |
| Huvudavrinningsområde    | Mörrumsån - SE86000          |
| Vatten                   | Linnebjörkesjön - WA61782398 |
| Län                      | Kronoberg - 07               |
| Kommun                   | Växjö - 0780                 |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |                                                                                     |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 5 200 kr           |  |
| Restvärde                                |                      |                    |                                                                                     |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 100 000 kr/år      |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 110 000 kr                       |                 |
| Total årskostnad     |                                    | 110 000 kr/år                    |                 |

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

### Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

### Klimatbedömning

#### Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

### Geografier kopplade till åtgärden

#### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Växjö - 0780

#### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000

Vatten: Linnebjörkesjön - WA61782398

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Växjö - 0780

### Kontakta Webmaster VISS

#### E-post

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

#### Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se