

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.


Orsjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0072196	Allmänbeskrivning	Kalkning med flyg i Orsjön 2016
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-12-17 15:08	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:15
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0072196		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	5	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Koordinat 6258060 - 1383900 - RT90

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Län	Skåne - 12
Kommun	Osby - 1273

Effektplats



Effektplats

VattenSimontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) -
WA67077118

Stödgeometrrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvars område	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Vatten	Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) - WA67077118
Län	Kronoberg - 07 Skåne - 12
Kommun	Älmhult - 0765 Osby - 1273

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		400 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		7 900 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	8 300 kr	9 500 kr
Total årskostnad	8 300 kr/år	

Miljömålskoppling		
Miljömål		
3. Bara naturlig försurning		Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag		Positiv
Miljöindikatorer		
Försurade sjöar		Positiv

Klimatbedömning		
Klimatförändringar		
Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.		

Geografier kopplade till åtgärden		
Geografier för åtgärdsplats		
Land: Sverige - SE		
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4		
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4		
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436		
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257		
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000		
Län: Skåne - 12		
Kommun: Osby - 1273		
Geografier för effektplats		
Land: Sverige - SE		
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4		
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4		
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436		
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257		
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000		
Vatten: Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) - WA67077118		
Län: Kronoberg - 07		
Län: Skåne - 12		
Kommun: Älmhult - 0765		
Kommun: Osby - 1273		

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län		
E-post	M-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se	
Hemsida		