

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Avloppsinventering - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0143233	Allmänbeskrivning	Avloppsinventering
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2013	Slutår	
Huvudman		Informationskälla	Åtvidaberg kommun
Åtgärden skapades	2014-02-06 13:49	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:38
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0143233		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats




Åtgärdsplats

Vatten Hövern - WA98390297

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Söderköpingsån och Slätbaken - AREA00467
Delområde/Ansvarsområde	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Söderköpingsån - SE68000
Vatten	Hövern - WA98390297
Län	Östergötland - 05
Kommun	Linköping - 0580 Söderköping - 0582 Åtvidaberg - 0561

Effektplats

**Effektplats**

Vatten Hövern - WA98390297

Stödgeometrier effektplats

Land Sverige - SE

Myndighet 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde Söderköpingsån och Slätbaken - AREA00467

Delområde/Ansvars område Motala ström - AREA00260

Huvudavrinningsområde Söderköpingsån - SE68000

Vatten Hövern - WA98390297

Län Östergötland - 05

Kommun Linköping - 0580
Söderköping - 0582
Åtvidaberg - 0561**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan grundvatten**Konstgjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan**Miljöproblem som åtgärd riktas mot****Miljöproblem ytvatten**Miljögifter
Försurning
Annan betydande miljöproblem**Miljöproblem grundvatten**Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem**Åtgärds kostnader****Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	
Restvärde			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	10 000 kr
Total årskostnad	10 000 kr/år

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Söderköpingsån och Slätbaken - AREA00467
Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde: Söderköpingsån - SE68000
Vatten: Hövern - WA98390297
Län: Östergötland - 05
Kommun: Linköping - 0580
Kommun: Söderköping - 0582
Kommun: Åtvidaberg - 0561

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Söderköpingsån och Slätbaken - AREA00467
Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde: Söderköpingsån - SE68000
Vatten: Hövern - WA98390297
Län: Östergötland - 05
Kommun: Linköping - 0580
Kommun: Söderköping - 0582
Kommun: Åtvidaberg - 0561

Kontakta Länsstyrelsen i Östergötlands län

E-post E-DL-miljoanalys-vatten@lansstyrelsen.se

Hemsida