

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Avloppsinventering - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0143234	Allmänbeskrivning	Avloppsinventering
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2013	Slutår	
Huvudman		Informationskälla	Åtvidaberg kommun
Åtgärden skapades	2014-02-06 13:49	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:38
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0143234		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Vatten Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvars område	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Storån - SE70000
Vatten	Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273
Län	Östergötland - 05
Kommun	Åtvidaberg - 0561

Effektplats



Effektplats

Vatten Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvars område	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Storån - SE70000
Vatten	Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273
Län	Östergötland - 05
Kommun	Åtvidaberg - 0561

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Försurning
Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	
Restvärde			
Total åtgärds kostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad

Total åtgärdskostnad	10 000 kr
Total årskostnad	10 000 kr/år

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Storån vid Åtvidaberg - AREA00464

Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260

Huvudavrinningsområde: Storån - SE70000

Vatten: Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273

Län: Östergötland - 05

Kommun: Åtvidaberg - 0561

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Storån vid Åtvidaberg - AREA00464

Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260

Huvudavrinningsområde: Storån - SE70000

Vatten: Storån (Nären - Bysjön) - WA37323273

Län: Östergötland - 05

Kommun: Åtvidaberg - 0561

Kontakta Länsstyrelsen i Östergötlands län

E-post E-DL-miljoanalys-vatten@lansstyrelsen.se

Hemsida