

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Simontorpsån - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0072191	Allmänbeskrivning	Kalkning med doserare i Simontorp Simontorpsån 2017
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med doserare
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	20 år
Startår	2017	Slutår	2017
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-12-17 15:08	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:15
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0072191		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	120	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Koordinat 6255200 - 1384600 - RT90

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Län	Skåne - 12
Kommun	Osby - 1273

Effektplats



Effektplats

VattenSimontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) -
WA67077118

Stödgeometrrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvars område	Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde	Helge å - SE88000
Vatten	Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) - WA67077118
Län	Kronoberg - 07 Skåne - 12
Kommun	Älmhult - 0765 Osby - 1273

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		95 000 kr	
Utrednings- och administrativa kostnader		7 500 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		130 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total åtgärdskostnad	1 900 000 kr		79 000 kr
Total årskostnad	130 000 kr/år		

Miljömålskoppling			
Miljömål			
3. Bara naturlig försurning			Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag			Positiv
Miljöindikatorer			
Försurade sjöar			Positiv

Geografier kopplade till åtgärden			
Geografier för åtgärdsplats			
Land: Sverige - SE			
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4			
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4			
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436			
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257			
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000			
Län: Skåne - 12			
Kommun: Osby - 1273			
Geografier för effektplats			
Land: Sverige - SE			
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4			
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4			
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436			
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257			
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000			
Vatten: Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) - WA67077118			
Län: Kronoberg - 07			
Län: Skåne - 12			
Kommun: Älmhult - 0765			
Kommun: Osby - 1273			

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län	
E-post	M-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se
Hemsida	