

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Sanering-Einar Johanssons Trä - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0149665		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Efterbehandling av miljögifter
Extern databas	EBH-stödet	Åtgärdens ID i extern databas	137261
Livslängd	50 år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2015	Slutår	2015
Huvudman	Sveriges geologiska undersökning (SGU)	Informationskälla	Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärden skapades	2014-03-06 12:21	Senast uppdaterad	2019-09-26 17:21
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0149665		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
-----	---------	-------

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

EBH Einar Johanssons Trävaru AB - 137261

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde	Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000
Län	Kalmar - 08
Kommun	Vimmerby - 0884

Effektplats



Effektplats

Vatten Djursdalaformationen - WA87069837

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Botorpsströmmen - AREA00427 Stångån - AREA00465
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258 Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000 Botorpsströmmen - SE71000
Vatten	Djursdalaformationen - WA87069837
Län	Kalmar - 08
Kommun	Vimmerby - 0884

Referenser

ID	Namn	Författare	År	URL	Fil
51781	Datavärd - Länsstyrelsen i Kalmar län			🔗	

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

- 1.2 Punktkällor - Bräddning
- 1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
- 2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
- 2.2 Diffusa källor - Jordbruk
- 2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
- 2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
- 2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
- 8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning

Påverkan grundvatten

- 1.1 Punktkällor - Förorenade områden
- 1.2 Punktkällor - Deponier
- 1.3 Punktkällor - Oljeindustri
- 1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
- 1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
- 2.1 Diffusa källor - Jordbruk
- 2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
- 2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
- 6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

- 2. Miljögifter

6. Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader		Saknas 	
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Stångån - AREA00465

Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Län: Kalmar - 08

Kommun: Vimmerby - 0884

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Botorpsströmmen - AREA00427

Åtgärdsområde: Stångån - AREA00465

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Delområde/Ansvarsområde: Motala ström - AREA00260

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Huvudavrinningsområde: Botorpsströmmen - SE71000

Vatten: Djursdalaformationen - WA87069837

Län: Kalmar - 08

Kommun: Vimmerby - 0884

Versioner av denna åtgärd (per åtgärdsfas)

2017-10-10 13:29 - Genomförd

2014-03-06 12:21 - Planerad

Kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län**E-post** H-DL-Beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se**Hemsida**