

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Utredning om åtgärdsbehov i SE652418-145311 - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0163415	Allmänbeskrivning	Förslag till möjliga åtgärder och deras effekt saknas
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	2 år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2015	Slutår	2017
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-04-03 13:25	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:53
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0163415		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats




Åtgärdsplats

Vatten Vättern - Kärrafjärden - WA55495445

Stödgeometrer åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Vättern - AREA00263
Delområde/Ansvarsområde	Vättern - AREA00263
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000
Vatten	Vättern - Kärrafjärden - WA55495445
Län	Örebro - 18
Kommun	Askersund - 1882

Effektplats

**Effektplats**

Vatten Vättern - Kärrafjärden - WA55495445

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Vättern - AREA00263
Delområde/Ansvarsområde	Vättern - AREA00263
Huvudavrinningsområde	Motala ström - SE67000
Vatten	Vättern - Kärrafjärden - WA55495445
Län	Örebro - 18
Kommun	Askersund - 1882

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan grundvatten**

Konstgjord vattenåterföring
 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Miljögifter
 Försurning
 Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
 Miljögifter
 Klorid/Sulfat
 Näringsämnen
 Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		10 000 kr	

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------

Total årskostnad	10 000 kr/år
------------------	--------------

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263

Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Vatten: Vättern - Kärrafjärden - WA55495445

Län: Örebro - 18

Kommun: Askersund - 1882

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Vättern - AREA00263

Delområde/Ansvarsområde: Vättern - AREA00263

Huvudavrinningsområde: Motala ström - SE67000

Vatten: Vättern - Kärrafjärden - WA55495445

Län: Örebro - 18

Kommun: Askersund - 1882

Kontakta Länsstyrelsen i Örebro län

E-post T-DL-beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se

Hemsida