

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

RYSSBYSJÖN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0230469	Allmänbeskrivning	Kalkning i RYSSBYSJÖN 2014
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med båt
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	333011
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2014	Slutår	2014
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-15 03:03	Senast uppdaterad	2019-09-26 18:33
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0230469		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	41	Ton

Åtgärdsplats	
	Åtgärdsplats
	Kalkningsdatabas RYSSBYSJÖN - 3796
	Stödgeometrier åtgärdsplats
	Land Sverige - SE
	Myndighet 4. Södra Östersjön - SE4
	Distrikt 4. Södra Östersjön - SE4
	Åtgärdsområde Helgeå - AREA00436
	Delområde/Ansvarsområde Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
	Huvudavrinningsområde Helge å - SE88000
	Län Kronoberg - 07
	Kommun Ljungby - 0781

Effektplats



Effektplats

Vatten Ryssbysjön - WA91388697

Stödgeometrier effektplats

Land Sverige - SE

Myndighet 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde Helgeå - AREA00436

Delområde/Ansvarsområde Skåne - Södra Östersjön - AREA00257

Huvudavrinningsområde Helge å - SE88000

Vatten Ryssbysjön - WA91388697

Län Kronoberg - 07

Kommun Ljungby - 0781

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		3 300 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		40 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		43 000 kr	39 000 kr
Total årskostnad		43 000 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv
Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000
Län: Kronoberg - 07
Kommun: Ljungby - 0781

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde: Helge å - SE88000
Vatten: Ryssbysjön - WA91388697
Län: Kronoberg - 07
Kommun: Ljungby - 0781

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>