

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.


VIRKESJÖN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0234354	Allmänbeskrivning	Kalkning i VIRKESJÖN 2014
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	335845
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2014	Slutår	2014
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-22 03:14	Senast uppdaterad	2021-04-08 03:30
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0234354		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	21	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas VIRKESJÖN - 4713

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Delområde/Ansvars område	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Hagbyån - SE78000
Län	Kalmar - 08
Kommun	Emmaboda - 0862

Effektplats



Effektplats

Vatten Virkesjöbäcken - WA49268400

Stödgeometrrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Delområde/Ansvars område	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Hagbyån - SE78000
Vatten	Virkesjöbäcken - WA49268400
Län	Kalmar - 08
Kommun	Emmaboda - 0862 Nybro - 0881

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		1 700 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		33 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		35 000 kr	33 000 kr
Total årskostnad		35 000 kr/år	

Miljömål koppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Hagbyån - SE78000

Län: Kalmar - 08

Kommun: Emmaboda - 0862

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Hagbyån - SE78000

Vatten: Virkesjöbäcken - WA49268400

Län: Kalmar - 08

Kommun: Emmaboda - 0862

Kommun: Nybro - 0881

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se