

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

06VAT141042 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| ID | VISSMEASURE0002221 | Allmänbeskrivning | Kalkning i 06VAT141042 2009 |
| Åtgärdsfas | Genomförd | Åtgärdskategori | Kalkning med flyg |
| Extern databas | Nationella Kalkdatabasen | Åtgärdens ID i extern databas | 13063 |
| Livslängd | år | Schablonlivslängd | 1 år |
| Startår | 2009 | Slutår | 2009 |
| Huvudman | | Informationskälla | |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:03 | Senast uppdaterad | 2021-04-08 03:05 |
| Mer information | http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0002221 | | |

| Enhet och status | | |
|------------------|---------|-------|
| Typ | Storlek | Enhet |
| Primär | 7,9 | Ton |

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas 06VAT141042 - 3177

Stödgeometrier åtgärdsplats

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Land | Norge - NO Sverige - SE |
| Myndighet | 5. Västerhavet - SE5 |
| Distrikt | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 |
| Åtgärdsområde | Lagan - AREA00577 |
| Lokalvattensamverkan | Lyen-Rymmen-Lången - AREA00417 |
| Delområde/Ansvarsområde | Halland - AREA00265 |
| Huvudavrinningsområde | Lagan - SE98000 |
| Delavrinningsområde | Mynnar i Lången - SE633346-140689 |
| Län | Jönköping - 06 |
| Kommun | Värnamo - 0683 |

Effektplats

Effektplats

Vatten Lången - WA59671293

Stödgeometrier effektplats

Land Norge - NO
Sverige - SE

Myndighet 5. Västerhavet - SE5

Distrikt 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde Lagan - AREA00577

Lokalvattensamverkan Lyen-Rymmen-Lången - AREA00417

Delområde/Ansvarsområde Halland - AREA00265

Huvudavrinningsområde Lagan - SE98000

Delavrinningsområde Utloppet av Lången - SE633011-140773

Vatten Lången - WA59671293

Län Jönköping - 06

Kommun Värnamo - 0683

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition


Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|--|----------------------|--|-------|
| Investeringskostnad | | | |
| Utrednings- och administrativa kostnader | | 630 kr  | |
| Restvärde | | | |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader | | 13 000 kr/år | |
| Löpande intäkter | | | |
| Produktionsbortfall | | | |

Total åtgärdskostnad

| Fält | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|---|---|------------------------|
| Total åtgärdskostnad | | 13 000 kr | |
| Total årskostnad | | 13 000 kr/år | |

Miljömålskoppling**Miljömål**

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------|
| 3. Bara naturlig försurning | | | Positiv |
| 8. Levande sjöar och vattendrag | | | Positiv |

Miljöindikatorer

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| Försurade sjöar | | | Positiv |
|-----------------|--|--|---------|

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
 Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
 Lokalvattensamverkan: Lyen-Rymmen-Lången - AREA00417
 Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
 Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
 Delavrinningsområde: Mynnar i Lången - SE633346-140689
 Län: Jönköping - 06
 Kommun: Värnamo - 0683

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
 Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577
 Lokalvattensamverkan: Lyen-Rymmen-Lången - AREA00417
 Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
 Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000
 Delavrinningsområde: Utloppet av Lången - SE633011-140773
 Vatten: Lången - WA59671293
 Län: Jönköping - 06
 Kommun: Värnamo - 0683

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>