

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

06VAT107029 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0026468	Allmänbeskrivning	Kalkning i 06VAT107029 2011
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	202834
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2011	Slutår	2011
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2013-10-24 09:44	Senast uppdaterad	2021-10-08 03:07
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0026468		

Enhet och status			
Typ		Storlek	Enhet
Primär		11	Ton

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Kalkningsdatabas	06VAT107029 - 3022
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4 5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan	Vrigstadsån - AREA00421
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Lagan - SE98000
Län	Jönköping - 06
Kommun	Nässjö - 0682

Effektplats

Effektplats

VattenKäraboån uppströms Davidstorpasjön - WA48218521

Stödgeometrier effektplats

Land

Sverige - SE
Norge - NO

Myndighet

4. Södra Östersjön - SE4
5. Västerhavet - SE5

Distrikt

5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde

Lagan - AREA00577

Lokalvattensamverk an

Vrigstadsån - AREA00421

Delområde/Ansvars område

Halland - AREA00265

Huvudavrinningsom råde

Lagan - SE98000

Vatten

Käraboån uppströms
Davidstorpasjön - WA48218521

Län

Jönköping - 06

Kommun

Nässjö - 0682

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält

Föreg. schablonvärde

Akt. schablonvärde

Värde

Investeringskostnad

Utrednings- och administrativa kostnader

870 kr

Restvärde

Rörliga kostnader/intäkter

Fält

Föreg. schablonvärde

Akt. schablonvärde

Värde

Löpande kostnader

17 000 kr/år

Löpande intäkter

Produktionsbortfall

Total åtgärdskostnad

Fält

Föreg. schablonvärde (diskonterat)

Akt. schablonvärde (diskonterat)

Angiven kostnad

Total åtgärdskostnad

18 000 kr

15 000 kr

Fält

Föreg. schablonvärde
(diskonterat)

Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad

Total årskostnad

18 000 kr/år

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning

Positiv

8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577

Lokalvattensamverkan: Vrigstadsån - AREA00421

Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265

Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000

Län: Jönköping - 06

Kommun: Nässjö - 0682

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Lagan - AREA00577

Lokalvattensamverkan: Vrigstadsån - AREA00421

Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265

Huvudavrinningsområde: Lagan - SE98000

Vatten: Kärraboån uppströms Davidstorpasjön - WA48218521

Län: Jönköping - 06

Kommun: Nässjö - 0682

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se