

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## 06VAT180033 - Åtgärd i VISS


### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                          |                                                                                                                                                                                           |                                      |                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ID</b>                | VISSMEASURE0026541                                                                                                                                                                        | <b>Allmänbeskrivning</b>             | Kalkning i 06VAT180033 2011 |
| <b>Åtgärdsfas</b>        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | <b>Åtgärdskategori</b>               | Kalkning med flyg           |
| <b>Extern databas</b>    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | <b>Åtgärdens ID i extern databas</b> | 202907                      |
| <b>Livslängd</b>         | år                                                                                                                                                                                        | <b>Schablonlivslängd</b>             | 1 år                        |
| <b>Startår</b>           | 2011                                                                                                                                                                                      | <b>Slutår</b>                        | 2011                        |
| <b>Huvudman</b>          |                                                                                                                                                                                           | <b>Informationskälla</b>             |                             |
| <b>Åtgärden skapades</b> | 2013-10-24 09:44                                                                                                                                                                          | <b>Senast uppdaterad</b>             | 2021-04-08 03:10            |
| <b>Mer information</b>   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0026541">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0026541</a> |                                      |                             |

### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 2,8     | Ton   |

### Åtgärdsplats



#### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas 06VAT180033 - 3231

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE             |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4 |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4 |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Emån - AREA00261         |
| <b>Lokalvattensamverkan</b>    | Brusaån - AREA00383      |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Emån - AREA00261         |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Emån - SE74000           |
| <b>Län</b>                     | Jönköping - 06           |
| <b>Kommun</b>                  | Eksjö - 0686             |

### Effektplats



Effektplats

Vatten Bäck från Lillahemsgöl - WA73820155

Stödgeometrrier effektplats

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Land                     | Sverige - SE                        |
| Myndighet                | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Distrikt                 | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Åtgärdsområde            | Emån - AREA00261                    |
| Lokalvattensamverk an    | Brusaån - AREA00383                 |
| Delområde/Ansvars område | Emån - AREA00261                    |
| Huvudavrinningsom råde   | Emån - SE74000                      |
| Vatten                   | Bäck från Lillahemsgöl - WA73820155 |
| Län                      | Jönköping - 06                      |
| Kommun                   | Eksjö - 0686                        |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Försurning

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 220 kr             |       |
| Restvärde                                |                      |                    |       |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 4 300 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärds kostnad

| Fält                  | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärds kostnad |                                    | 4 600 kr                         | 3 800 kr        |
| Total årskostnad      |                                    | 4 600 kr/år                      |                 |

**Miljömålskoppling****Miljömål**

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Emån - AREA00261

Lokalvattensamverkan: Brusaån - AREA00383

Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261

Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000

Län: Jönköping - 06

Kommun: Eksjö - 0686

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Emån - AREA00261

Lokalvattensamverkan: Brusaån - AREA00383

Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261

Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000

Vatten: Bäck från Lillahemsgöl - WA73820155

Län: Jönköping - 06

Kommun: Eksjö - 0686

**Kontakta Webmaster VISS****E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

**Hemsida**

http://www.viss.lansstyrelsen.se