

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Miljöersättning fånggröda - Åtgärd i VISS

ID	VISSMEASURE0044831	Allmänbeskrivning	Utbetald ersättning per jordbruksblock för 2011 - summerat och avrundat per delavrinningsområde. Då åtaganden är fleråriga kan man anta att dessa gäller för hela innevarande jordbrukarstödsperiod.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Minskat kväveläckage med fånggröda
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	5 år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2010	Slutår	2014
Huvudman	Jordbruksföretag	Informationskälla	Jordbruksverket (SJV)
Åtgärden skapades	2013-11-08 14:48		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0044831		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	2	Hektar

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Delavrinningsområde Utloppet av Hjorten - SE638734-152871

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Botorpsströmmen - AREA00427
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Botorpsströmmen - SE71000
Delavrinningsområde	Utloppet av Hjorten - SE638734-152871

Effektplats

Effektplats

Vatten Hjorten - WA10691653

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Botorpsströmmen - AREA00427
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Botorpsströmmen - SE71000
Delavrinningsområde	Utloppet av Hjorten - SE638734-152871
Vatten	Hjorten - WA10691653
Län	Kalmar - 08
Kommun	Västervik - 0883

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

- 2. Diffusa källor
- 2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

- 1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärds kostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		390 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärds kostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		390 kr	
Total årskostnad		390 kr/år	

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
Totalkväve	TOT_N	Saknas	Minskning 13	Minskning	Kilogram/år	
			Kilogram/år			

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Botorpsströmmen - AREA00427

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Botorpsströmmen - SE71000

Delavrinningsområde: Utloppet av Hjorten - SE638734-152871

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Botorpsströmmen - AREA00427

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Botorpsströmmen - SE71000

Delavrinningsområde: Utloppet av Hjorten - SE638734-152871

Vatten: Hjorten - WA10691653

Län: Kalmar - 08

Kommun: Västervik - 0883