

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Miljöersättning miljöskyddsåtgärder - Åtgärd i VISS

ID	VISSMEASURE0046002	Allmänbeskrivning	Utbetald ersättning per jordbruksblock för 2011 - summerat och avrundat per delavrinningsområde. Då åtaganden är fleråriga kan man anta att dessa gäller för hela innevarande jordbrukarstödsperiod.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	5 år	Schablonlivslängd	5 år
Startår	2010	Slutår	2014
Huvudman	Jordbruksföretag	Informationskälla	Jordbruksverket (SJV)
Åtgärden skapades	2013-11-08 15:07		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0046002		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	400	Hektar

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Delavrinningsområde Ovan Lillån - SE662796-156552

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Örsundaån - AREA00310
Delområde/Ansvarsområde	Uppsala - AREA00296
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Delavrinningsområde	Ovan Lillån - SE662796-156552

Effektplats

Effektplats

Vatten Örsundaån - WA30036296

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Örsundaån - AREA00310
Delområde/Ansvarsområde	Uppsala - AREA00296 Örsundaån - AREA00310
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Delavrinningsområde	Vid Q i Län punkt - SE664313-156073 Namn saknas - SE663907-156223 Ovan Arnebobäcken - SE664794-155969 Ovan Lillån - SE662796-156552
Vatten	Örsundaån - WA30036296
Län	Uppsala - 03
Kommun	Heby - 0331 Enköping - 0381

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

- 2. Diffusa källor
- 2.2 Diffusa källor - Jordbruk


Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

- 1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		20 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		91 000 kr 	
Total årskostnad		20 000 kr/år	

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
--------	--------	----------------------	--------------------	------------------	-------	-------

Totalkväve	TOT_N	Saknas	Minskning 520 Kilogram/år	Minskning	Kilogram/år
Totalfosfor	TOT_P	Saknas	Minskning 16 Kilogram/år	Minskning	Kilogram/år

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Örsundaån - AREA00310

Delområde/Ansvarsområde: Uppsala - AREA00296

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE662796-156552

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Örsundaån - AREA00310

Delområde/Ansvarsområde: Uppsala - AREA00296

Delområde/Ansvarsområde: Örsundaån - AREA00310

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Delavrinningsområde: Vid Q i Län punkt - SE664313-156073

Delavrinningsområde: Namn saknas - SE663907-156223

Delavrinningsområde: Ovan Arnebobäcken - SE664794-155969

Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE662796-156552

Vatten: Örsundaån - WA30036296

Län: Uppsala - 03

Kommun: Heby - 0331

Kommun: Enköping - 0381