

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Vattenuttagsåtgärder - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0139520	Allmänbeskrivning	Vattenuttagsåtgärder
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Tillstånd för vattenuttag
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	25 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-01-31 17:00	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:35
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0139520		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Vatten Dalarö - WA22674987

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Östra Södertörn och Hårsfjärden - AREA00570
Delområde/Ansvarsområde	Stockholm - AREA00297 Mellan Tyresån och Trosaån - AREA00334
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE62063
Vatten	Dalarö - WA22674987
Län	Stockholm - 01
Kommun	Haninge - 0136

Effektplats

Effektplats

Vatten Dalarö - WA22674987

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Östra Södertörn och Hårsfjärden - AREA00570
Delområde/Ansvars område	Stockholm - AREA00297 Mellan Tyresån och Trosaån - AREA00334
Huvudavrinningsområde	Kustområde - SE62063
Vatten	Dalarö - WA22674987
Län	Stockholm - 01
Kommun	Haninge - 0136

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Vattenuttag - Jordbruk
Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt
Vattenuttag - Tillverkningsindustri
Vattenuttag - Andra relevanta uttag
Konstgjord vattenåterföring

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem grundvatten

Klorid/Sulfat

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		0 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader		300 000 kr 	
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		300 000 kr 	
Total årskostnad		18 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde: Östra Södertörn och Hårsfjärden - AREA00570
Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297
Delområde/Ansvarsområde: Mellan Tyresån och Trosaån - AREA00334
Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE62063
Vatten: Dalarö - WA22674987
Län: Stockholm - 01
Kommun: Haninge - 0136

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde: Östra Södertörn och Hårsfjärden - AREA00570
Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297
Delområde/Ansvarsområde: Mellan Tyresån och Trosaån - AREA00334
Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE62063
Vatten: Dalarö - WA22674987
Län: Stockholm - 01
Kommun: Haninge - 0136

Kontakta Länsstyrelsen i Södermanlands län

E-post D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida