

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Fördjupad kartläggning SE639796-130619 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0156708	Allmänbeskrivning	Förslag till möjlig åtgärd. Fördjupad kartläggning främst med hänsyn till förorenade områden, tätort, jordbruk och väg.
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Fördjupad kartläggning grundvatten
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-03-26 14:27	Senast uppdaterad	2019-09-26 14:52
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0156708		

Enhet och status			
Typ	Storlek	Enhet	
Primär	1	Antal	

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Vatten Bollebygd - WA61038232

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Rofsån - AREA00579
Delområde/Ansvarsområde	Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde	Rofsån - SE106000
Delavrinningsområde	Mynnar i Rofsån - SE639746-130596 Ovan Sörån - SE639954-130652
Vatten	Bollebygd - WA61038232
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Bollebygd - 1443 Härryda - 1401

Effektplats**Effektplats**

Vatten Bollebygd - WA61038232

Stödgeometrier effektplats

Land Norge - NO
Sverige - SE

Myndighet 5. Västerhavet - SE5

Distrikt 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde Rolfsån - AREA00579

Delområde/Ansvarsområde Västra Götaland - AREA00267

Huvudavrinningsområde Rolfsån - SE106000

Delavrinningsområde Mynnar i Rolfsån - SE639746-130596
Ovan Sörån - SE639954-130652

Vatten Bollebygd - WA61038232

Län Västra Götaland - 14

Kommun Bollebygd - 1443
Härryda - 1401

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan grundvatten**

Konstjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem grundvatten**

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		10 000 kr	
Total årskostnad		10 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Rolfsån - AREA00579

Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267

Huvudavrinningsområde: Rolfsån - SE106000

Delavrinningsområde: Mynnar i Rolfsån - SE639746-130596

Delavrinningsområde: Ovan Sörån - SE639954-130652

Vatten: Bollebygd - WA61038232

Län: Västra Götaland - 14

Kommun: Bollebygd - 1443

Kommun: Härryda - 1401

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Rolfsån - AREA00579

Delområde/Ansvarsområde: Västra Götaland - AREA00267

Huvudavrinningsområde: Rolfsån - SE106000

Delavrinningsområde: Mynnar i Rolfsån - SE639746-130596

Delavrinningsområde: Ovan Sörån - SE639954-130652

Vatten: Bollebygd - WA61038232

Län: Västra Götaland - 14

Kommun: Bollebygd - 1443

Kommun: Härryda - 1401

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län

E-post o-dl-beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se

Hemsida